



System
zarządzania
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105030454

SPZOZ

KRS - 0000012209

WOMP CPL - Dyrekcja

20 - 701 Lublin

ul. Nałęczowska 27

NIP: 712-25-20-810

REGON: 431190120

Dyrektor: (81) 525-87-62

Dyrektor d/s med.: (81) 533-00-34 w.
204

www.womp.lublin.pl

e-mail: info@womp.lublin.pl

WOMP CP-L – Filia nr 1

20 - 701 Lublin

ul. Nałęczowska 27

fax: (81) 525-87-62

Centrala: (81) 533-00-34

Informacje o umowach:

Dział Kontraktowania i Rozliczeń

Świadczeń Zdrowotnych

(81) 533-00-34 w. 309, 311, 320

WOMP CPL - Filia nr 2

20 - 418 Lublin

ul. Nowy Świat 38

Rejestracja: (81) 534-07-41

ODDZIAŁY:

WOMP CPL O/ w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska

ul. Okopowa 3

tel.: (83) 342 06 84

WOMP CPL O/ w Chełmie

22-100 Chełm

ul. Nowy Świat 3

tel.: (82) 564 20 20

WOMP CPL O/ w Zamościu

22-400 Zamość

ul. Zagłoby 8

tel.: (84) 639 34 08

WOMPCPL 2100 /441 / 16r.

Lublin dn.4.10.2016r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum
Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie prosi o przysłanie
oferty na remont kriokomory w Filii Nr 2 w Lublinie
ul. Nowy Świat 38 budynek B :

1.KOMORA KRIOGENICZNA CR 2002/05/E producent
CREATOR – **termin remontu** 5.12.2016 -16.12.2016r.

Wykaz robót do remontu w kriokomorze:

- demontaż blach aluminiowych podłogowych , usunięcie starej izolacji podłogi ok.8m2
- wykonanie nowego stelaża do poprawnego montażu blach , wykonanie nowej izolacji podłogi ok.8m2
- usunięcie skorodowanych blach ,(usunięcie korozji)
- sprawdzenie (ew. naprawa uszkodzonych) grzałek drzwi i futryn kriokomory (drzwi 3 sztuki)
- osuszenie odkrytej konstrukcji komory w części podłogowej (ok.8m2)
- wykonanie izolacji przeciwwodnej podłogi i ścian przyległych: warstwy :1.folia aluminiowa –gr.1mm
- 2.izolacja cieplna
- wykonanie cokołów z blachy nierdzewnej na łączeniu ścian i podłogi (wys.20cm,dł16mb)
- uszczelnienie całości masami uszczelniającymi zapewniające szczelność przed ingerencją wody (silikon antymrozowy-dł.ok.16mb)
- demontaż istniejących listw boazeryjnych (konieczny żeby dostać się do izolacji ścian)
- wymiana zczerniałych elementów boazerii
- regeneracja elkektrozaworów na rurociągu dolotowym (2sztuki)
- wymiana uszkodzonej izolacji warstwowej na rurociągu (dł.2mb)

Prosimy podać cenę netto i brutto za remont kriokomory , w cenie prosimy uwzględnić dojazd do Filii nr 2 w Lublinie ul. Nowy Świat 38 .

Oferty prosimy złożyć do dnia 7.10.2016r. , wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną , fax 81/5258762.

Informację można uzyskać pod telefonem 81/5330034

w. 150